Métricas	**Estado del registro:** Actively Tracking	**Número de revisiones:** 19 since Feb-2009	**Última Actualización:** 30 days ago
	*La información escrita en **rojo** ha sido incorporada o modificada en la última actualización de la Planta		**Próxima actualización programada:** Jul-2022

Propietario de la Planta, oficina corporativa y operador

Detalles de Planta - ID: 1083346

ía	Empresa Siderurgica del Peru SAA		
tria	08 Metals & Minerals		
anta	Chimbote Steel Mill		
Postal	Los Rosales 245 Santa Anita		
	Lima, Lima 43		
	Peru		
Dirección Física	Avenida Santiago Antunez de Mayolo Sin Numero	**Estado**	Operational
		Zona	PU*01
	Chimbote, Ancash XX	**Provincia**	Ancash
	Peru	**Región ISO RTO**	
Teléfono	+XX XXX XXXXX	**Región NERC**	
Propietario de la Planta	Empresa Siderurgica del Peru SAA	**Región de Mercado**	South America
Unidad de Negocio	Siderperu	**Número Compañía**	1106108
Dirección Compañía	Los Rosales XX Santa Anita - Lima , Lima XX		
Web Site Compañía	http://www.sider.com.pe	**Tipo de Compañía**	Subsidiary
Compañía Propietaria	Gerdau SA	**Número Compañía**	1054625
Web Site Compañía Propietaria	http://www.gerdau.com		
Operador	Empresa Siderurgica del Peru SAA	**Número Operador**	1106108
Plant Probability	Completed (100%)		

Propietario de la Planta

Número Compañía	Compañía	Propietario	País	Provincia	Ciudad	Página Web
1106108	Empresa Siderurgica del Peru SAA	100	Peru	Lima	Lima	http://www.sider.com.pe

Contactos de Planta

Contactos gerenciales claves

Título	Nombre del ...acto/Correo ...trónico	Teléfono/En el Sitio	Fecha QC/LinkedIn ID
	...go XXXX	[Phn.] +XX XXX XXXXX xXXXX	Jul-2021
	...XXXX@sider.com.pe	Yes	
	Ciro XXXX	[Phn.] +XX XXX XXXXX / [Alt.] +XX XXX XXX XXX (Mobile)	Jul-2021
	XXXX@sider.com.pe	Yes	
Gerente de Medio Ambiente	Segundo Francisco XXXX	[Phn.] +XX XXX XXXXX	Jul-2021
Safety Manager	XXXX@sider.com.pe	Yes	
Gerente de Seguridad	Segundo Francisco XXXX	[Phn.] +XX XXX XXXXX	Jul-2021
	XXXX@sider.com.pe	Yes	
Gerente de Utilidades	Roberto XXXX	[Phn.] +XX XXX XXXXX xXXXX	Jul-2021
Maintenance Manager	XXXX@sider.com.pe	Yes	
Gerente de Recursos Humanos	Cristian XXXX	[Phn.] +XX XXX XXXXX	Jul-2021
	XXXX@sider.com.pe	Yes	
Reliability Manager	Angel XXXX	[Phn.] +XX XXX XXXXX / [Alt.] +XX XXX XXX XXX	Jul-2021
Rolling Furnace Manager	XXXX@sider.com.pe	Yes	
Instrumentation Manager	Miguel XXXX	[Phn.] +XX XXX XXXXX	Jul-2021
Rolling Mill Manager	XXXX@sider.com.pe	Yes	
Technical Services Manager	Roberto XXXx	[Phn.] +XX XXX XX...	Jul-2021
	...ger XXXX@sider.com.pe	Yes	

Fecha de inicio y de cierre

Cantidad de empleados

Combustible (generación de energía)

Datos Operativos

Número de Empleados	900	**Fecha de Inicio**	01-Jan-1958	**Precisión** YEAR	**Combustible Primar...**
Preferencia Laboral de Operaciones	Unconfirmed	**Fecha de Cierre**			**Combustible Secundario**

Código SIC de la planta

...SIC de Planta Primario	3312 - Steel Works & Blast Furnaces	**Fecha QC** 21-Jul-2021
...SIC de Planta Secundarios	3399 - Primary Metal Products	
Código SIC de Producto	3399*0002 Balls, steel-mfg 3312*0026 Hot-rolled iron and steel,	**Última Actualización** 21-Jul-2021
Sector	...tal Rolling, Processing, Finishing ...	
	...000,000	

Código SIC del producto

Capacidad de planta

Capacidad

	Ingreso/Salida	Capacidad Actual	Capacidad de Diseño	Unidad de Medida
	Output		650,000	T/yr

Historial de Reportes

Historial de actualizaciones

	Fecha de Reporte	Estado de Planta
	20-Feb-2009	Operational
	09-Feb-2010	Operational
	11-May-2011	Operational
Chimbote Steel Mill	10-May-2012	Operational
⋮	⋮	⋮
Chimbote Steel Mill	25-Mar-2020	Operational
Chimbote Steel Mill	26-May-2020	Operational
Chimbote Steel Mill	12-Aug-2020	Operational
Chimbote Steel Mill	09-Sep-2020	Operational
Chimbote Steel Mill	14-Dec-2020	Operational
Chimbote Steel Mill	21-Jul-2021	Operational

© 2021 Todos los derechos reservados. Industrial Info Resources, Inc. - Sugar Land, TX - 800-762-3361

Industrial Info Resources